

ANEJO 24 REPORTAJE FOTOGRÁFICO


ÍNDICE

1	REPORTAJE	5
---	-----------------	---

1 REPORTAJE



Exterior EDAR. Esquina Avda. Virgen del Espinar con Camino Fuente Grande



Exterior EDAR, linde sur, Avda. Virgen del Espinar



Explanada de maniobra de camiones en la entrada principal de la EDAR



Vista del Pretratamiento, instalación APQ y decantador, desde la entrada principal



Corredor entre cubeto de APQ y Pretratamiento



Muro de pretratamiento sobre el que se adosarán los nuevos canales de desbaste



Pozo de gruesos, compuerta de entrada, cuchara bivalva y reja de paso a pozo de bombeo



Vertido de red de saneamiento interior de la planta a pozo de gruesos



Impulsión a pretratamiento (verde) desde pozo de bombeo y conducciones de aire (azúl) a desarenador



Agua de servicios (negro), dosificación de Cl_3Fe (blanco) y salida de tuberías de desarenador (verde)



Agua de servicios (negro), dosificación de Cl_3Fe (blanco) y salida de tuberías de desarenador (verde)



Enanos de pórtico de polipasto y rejilla de arqueta de entrada



Interior de arqueta de entrada, vertedero a media caña e inicio de colector de alivio



Área de implantación de los nuevos canales de desbaste y pozo de bombeo, desde la entrada secundaria



Área de implantación de los nuevos canales de desbaste y pozo de bombeo, desde pretratamiento



Corredor entre decantador y sala de soplantes para el trazado del nuevo colector de alivio



Zona de implantación del nuevo APQ de cloruro férrico



Zona de implantación de caseta prefabricada para CCM




Bombas peristálticas de dosificación existentes



Cuadros de mando existentes en la sala de CCM



Conexiones del cuadro de comunicaciones y control



Sala de control de la EDAR



Arquetas y canalizaciones de cableado existentes y aprovechables, junto a la linde Norte




Corredor para la instalación de nuevas canalizaciones de cableado junto a la linde Este




Arqueta de reunión de colectores de alivio y de salida de agua tratada de la EDAR



Cuneta entre pista de patinaje y parcela de la EDAR



Arqueta de registro del colector de vertido en pista de patinaje



Testigo del colector de vertido de la EDAR entre los árboles de ribera



Punto de vertido de la EDAR en el río Guadalix



Obra de mampostería en la entrega del colector de vertido