





PLANTA CUBIERTA E: 1/100




PLANTA BAJA E: 1/100




PLANTA SEGUNDA E: 1/100




ESTRUCTURA FORJADO PLANTA BAJA E: 1/100




PLANTA TIPO E: 1/100



PLANTA CIMENTACION E: 1/100



SECCION AA



SECCION BB

COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERIA DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUSANACIÓN DE DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCIA, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO

DENOMINACIÓN:

ESTADO ACTUAL EDIFICIO A

A.01


FORMATO: A2

ESCALA: 1/100-1/50



FECHA: NOV 2017

ARQUITECTO:


D. LORENA TORO FIDEL - COL. 17.189 COM




PLANTA CUBIERTA E: 1/100




PLANTA SEGUNDA E: 1/100



PLANTA TIPO E: 1/100




PLANTA BAJA E: 1/100




SECCION AA' E: 1/50








PLANTA SEGUNDA E: 1/100





ESTRUCTURA FORJADO PLANTA BAJA E: 1/100




PLANTA PRIMERA E: 1/100




PLANTA CIMENTACION NIVEL -1.80 E: 1/100



PLANTA BAJA E: 1/100




PLANTA CIMENTACION E: 1/100




**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERIA DE EDUCACIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DE DEFICIENCIAS EN EL I.E.S. "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHA, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO	DENOMINACIÓN:	ESTADO ACTUAL EDIFICIO B
A.03	DISTRIBUCIÓN Y COTAS - ASCENSOR	
FORMATO: A2	ESCALA: 1/100-1/50	FECHA: NOV. 2017


ARQUITECTO:  
  
D. LORENA TORO FIDEL - COC. 17.189 COAM





PLANTA SEGUNDA E: 1/100



PLANTA PRIMERA E: 1/100



PLANTA BAJA E: 1/100



SECCION AA' E: 1/50



**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO  
**A.04**

DENOMINACIÓN: ESTADO REFORMADO EDIFICIO B  
DISTRIBUCIÓN Y COTAS - ASCENSOR


FORMATO: A2 ESCALA: 1/100-1/50 FECHA: NOV. 2017

ARQUITECTO:



D. LORENA LOBO RUCI - COL. 17.169 COAM





PLANTA BAJA, EDIFICIO A, ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO  
ESCALA 1/50



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO


DENOMINACIÓN: PLANTA BAJA DE ESCALERA DE EDIFICIO A  
ESTADO ACTUAL

A.05


FORMATO: A3      ESCALA: 1/50      FECHA: NOV. 2017

ARQUITECTO:

D. LORENA LOBO FÚICI - COL. 17.169 COAM



PLANTA SEGUNDA, EDIFICIO A, ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO  
ESCALA 1/50



COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO

A.06


DENOMINACIÓN: PLANTA PRIMERA DE ESCALERA DE EDIFICIO A ESTADO ACTUAL

FORMATO: A3

ESCALA: 1/50


FECHA: NOV. 2017

ARQUITECTO:



D. LORENA LOBO FÚICI - COL. 17.169 COAM





PLANTA PRIMERA, EDIFICIO A, ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO  
ESCALA 1/50

**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO  
**A.07**  
DENOMINACIÓN: PLANTA SEGUNDA DE ESCALERA DE EDIFICIO A  
ESTADO ACTUAL

FORMATO: A3      ESCALA: 1/50      FECHA: NOV. 2017

ARQUITECTO:

D. LORENA LOBO FÚICI - COL. 17.169 COAM

PLANTA BAJA, EDIFICIO A, ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO  
ESCALA 1/50

**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO	DENOMINACIÓN:
3	PLANTA BAJA DE ESCALERA DE EDIFICIO A ESTADO REFORMADO

A.08

ES/ADU REFORMADO


---

FORMATO: A3      ESCALA: 1/50      FECHA: NOV. 2017



ARQUITECTO:

D. LORENA LOBO HUICI - COL. 17.169 COAM






PLANTA PRIMERA, EDIFICIO A, ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO  
ESCALA 1/50

 <b>COMUNIDAD DE MADRID</b> DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID	
NÚM. DE PLANO <b>A.09</b>	DENOMINACIÓN: PLANTA PRIMERA DE ESCALERA DE EDIFICIO A
ARQUITECTO:  D. LORENA LOBO FÚICI - COL. 17.169 COAM	FORMATO: A3      ESCALA: 1/50      FECHA: NOV. 2017






ZONA DE PETO DE CUBIERTA A RECRECER



D1 - DETALLE DE BARANDILLA  
ESCALA 1/10

ALZADO AA' ESCALERA EMERGENCIA EDIFICIO A







ESCALA 1/30




		<b>COMUNIDAD DE MADRID</b> <b>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b> DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS	
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHI, 11 MADRID			
NÚM. DE PLANO	DENOMINACIÓN: ALZADO ESCALERA DE EDIFICIO A ALZADO AA' + DETALLE CERRAJERÍA		
<b>A.11</b>	FORMATO: A2	ESCALA: 1/30	FECHA: NOV. 2017
ARQUITECTO:			
D. LORENA LOBO HUETE COL. 17.169 COAM			

ESCALA 1/30











PLANTA BAJA, EDIFICIO B, ARQUITECTURA ESTADO ACTUAL  
ESCALA 1/50

<div><div><div>★ ★ ★ ★ ★</div><div>COMUNIDAD DE MADRID</div></div><div><div>DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS</div><div>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</div></div></div>	
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID	
NÚM. DE PLANO	DENOMINACIÓN: PLANTA BAJA DE ESCALERA DE EDIFICIO B ESTADO ACTUAL
A.14	
FORMATO: A3	ESCALA: 1/50
FECHA: NOV. 2017	
ARQUITECTO:	
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>D. LORENA LOBO HÚGHI - COL. 17.169 COAM</div></div></div>	



PLANTA PRIMERA, EDIFICIO B, ARQUITECTURA ESTADO ACTUAL  
ESCALA 1/50



PLANTA SEGUNDA, EDIFICIO B, ARQUITECTURA ESTADO ACTUAL  
ESCALA 1/50



COMUNIDAD DE MADRID  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID


NÚM. DE PLANO  
**A.16**

DENOMINACIÓN: PLANTA SEGUNDA DE ESCALERA DE EDIFICIO B  
ESTADO ACTUAL

FORMATO: A3      ESCALA: 1/50      FECHA: NOV. 2017

ARQUITECTO:


D. LORENA LOBOTFÍCI - COL. 17.189 COAM




REFERENCIA DE REPLANTEO  
CARA EXTERIOR DE LAS  
VIGAS DE HORMIGÓN

PLANTA BAJA, EDIFICIO B, ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO  
ESCALA 1/50






PLANTA PRIMERA, EDIFICIO B, ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO  
ESCALA 1/50



PLANTA SEGUNDA, EDIFICIO B, ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO  
ESCALA 1/50




D1 - DETALLE DE BARANDILLA  
ESCALA 1/10

CHAPA PLEGADA LAGRIMADA GALVANIZADA DE 1.80 x 0.75 X 3 mm DE ESPESOR, PARA EVITAR EL ACCIONAMIENTO DE LA BARRA ANTIPANICO DESDE EL EXTERIOR

TUBO 50.3

ALZADO AA' E:1/50



TUBO 50.3

HUECO NECESARIO  
PARA  
PUERTA DOBLE  
DE 85 mm DE HOJA



**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHA, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO

**A.20**


DENOMINACIÓN: ALZADO ESCALERA DE EDIFICIO B  
ALZADO AA' + DETALLE CERRAJERÍA

FORMATO: A2


ESCALA: 1/30

FECHA: NOV. 2017


ARQUITECTO:



D1 - DETALLE DE BARANDILLA  
ESCALA 1/10



ALZADO BB' E:1/50





**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID


NÚM. DE PLANO	DENOMINACIÓN: ALZADO ESCALERA DE EDIFICIO B ALZADO BB' + DETALLE CERRAJERÍA		
<b>A.21</b>	FORMATO: A2	ESCALA: 1/30	FECHA: NOV. 2017

ARQUITECTO:

D. LORENA LOBO HUKI - COL. 17.169 COAM







PLANTA ESTADO ACTUAL E:1/100



PLANTA DE LOCALIZACION DE ACTUACION

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO	DENOMINACIÓN:	
<b>A.23</b>	ESTADO ACTUAL-ACTUACIÓN I ACCESO EDIFICIO B	
FORMATO:	ESCALA:	FECHA:
420x650	1/100	NOV 2017


ARQUITECTO:

  
D. LORENA LOBO HERNÁNDEZ COL. 17.169 COM





PLANTA DE LOCALIZACION DE ACTUACION





**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERIA DE EDUCACION**  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS









PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL ES ALAMEDA DE OSUNA C/ ANTONIO SANCHEZ, 11 MADRID

NUM. DE PLANO: **A.24** DENOMINACION: ESTUDIO REFORMADO-ACTUACION 1  
ACCESO EDIFICIO B



ARQUITECTO: **A.24** FORMATO: A1 ESCALA: 1/75 FECHA: NOV/2017  
0. LOBENA LABORATORIO S.L. 17.88 COMA


















<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>			
<b>CONSEJERIA DE EDUCACIÓN</b>			
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS			
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DE DEFICIENCIAS EN EL LES PLAMEDA DE OSUNA C/ ANTONIO SANCHA, 11 MADRID			
NUM. DE PLANO		DENOMINACION:	
A.27		ESTADO ACTUAL+ACTUACION 2	
FORMATO: 420x650		ESCALA: 1/75	
FECHA: NOV/2017			
ARQUITECTO:			
D. LUISA LLORENTE - C-11113 - CO-11113 - CO-11113			



























**P2 - ESCALERA**  
**EDIFICIO A**  
(1 Unidad)  
PUERTA METALICA CORTAFUEGOS DE 2  
HOJAS PIVOTANTES DE ACERO  
ELECTROCINCADO DE 0.80 mm. DE ESPESOR.  
CON BARRA ANTIPANICO INTERIOR Y  
MANILLA EN EL EXTERIOR.  
HOMOLOGADA E2-45-C5






**P1 - ESCALERA EDIFICIO A**  
(1 Unidad)  
PUERTA METALICA CORTAFUEGOS DE 1 HOJA PIVOTANTE DE  
ACERO ELECTROCINCADO DE 0.80 mm. DE ESPESOR. CON  
BARRA ANTIPANICO INTERIOR Y MANILLA EN EL EXTERIOR.  
HOMOLOGADA E2-45-C5



**P3 - ESCALERA EDIFICIO A**  
(1 Unidad)  
PUERTA ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1mm. DE  
ESPESOR. CON CHAPA LISA A DOS CARAS. ACABADO  
EN ESMALTE. PREVIA IMPRIMACION ESPECIAL PARA  
GALVANIZADO.  
CON BARRA ANTIPANICO EN EL INTERIOR Y SIN MANILLA  
EN EL EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA EXTERIOR



**V1 = V2 - ASEOS EDIFICIO A**  
(2 Unidades)  
VENTANA PRACTICABLE DE MULTHOJA Y FIJO. CON  
CAPITALZADO SISTEMA MONOBLOCK. EN ALUMINIO LACADO  
BLANCO. CON CREMONA MONOMANDO. BISAGRAS DE  
ALUMINIO Y SELLANTE DE SILICONA. CON JUNTA DE  
ESTANQUEIDAD . DOBLE ACRISTALAMIENTO INCOLORO  
3+3/8/3+3





**COMUNIDAD DE MADRID**  
**CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID



<b>NÚM. DE PLANO</b> <b>A.31</b>	<b>DENOMINACIÓN:</b> MEMORIA CARPINTERIAS		
	EDIFICIO A		
<b>FORMATO:</b> A3	<b>ESCALA:</b> 1/30	<b>FECHA:</b> NOV. 2017	

**ARQUITECTO:**  
  
D. LORENA LOBO HÚICI - COL. 17.169 COAM




P1 = P2 - ESCALERA EDIFICIO B  
(2 Unidades )

PUERTA METALCA CORTAFUEGOS DE 2 HOJAS PIVOTANTES  
DE ACERO ELECTROCINCADO DE 0.80 mm. DE ESPESOR.  
CON BARRA ANTIPANICO INTERIOR Y MANILLA EN EL  
EXTERIOR.  
HOMOLOGADA B2-45-C5




P3 - ESCALERA EDIFICIO B  
(1 Unidad)


PUERTA ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1mm. DE  
ESPESOR. CON CHAPA LISA A DOS CARAS. ACABADO  
EN ESMALTE. PREVIA IMPRIMACION ESPECIAL PARA  
GALVANIZADO.  
CON BARRA ANTIPANICO EN EL INTERIOR Y SIN MANILLA  
EN EL EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA EXTERIOR



PLANTA SEGUNDA



PLANTA PRIMERA



PLANTA BAJA

\*\*\*\*\*

COMUNIDAD DE MADRID


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACIÓN DE  
DE DEFICIENCIAS EN EL IES "ALAMEDA DE OSUNA" C/ ANTONIO SANCHÁ, 11 MADRID

NÚM. DE PLANO	DENOMINACIÓN: MEMORIA CARPINTERIAS EDIFICIO B		
A.32	FORMATO: A3	ESCALA: 1/30	FECHA: NOV. 2017

ARQUITECTO:



D. LORENA LOBO HUETI - COL. 17.169 COAM