

ÍNDICE

1 ESTRUCTURA SOBRE EL RÍO COFIO3

1 ESTRUCTURA SOBRE EL RÍO COFIO

Se adjuntan fotografías tomadas en la obra el día 16 de Febrero de 2017.



Fig. 1. Vista de las zonas de accidente desde el estribo oeste



Fig. 2. Estado barandilla; corrosión.



Fig. 3. Estado barandilla; corrosión.



Fig. 4. Estado acera prefabricada



Fig. 5. Estado acera prefabricada; deterioro de la armadura



Fig. 6. Aspecto junta



Fig. 7. Aspecto junta doble sobre pilas interiores



Fig. 8. Aspecto junta doble sobre pilas interiores. Detalle de deterioro en zona de rodadura y línea blanca.



Fig. 10. Aspecto superficie lateral losa y cabeza de viga.



Fig. 9. Vista lateral pila interior, alzado izquierdo.



Fig. 11. Aspecto superficie lateral losa y cabeza de viga.



Fig. 12. Aspecto superficie lateral losa y cabeza de viga.



Fig. 13. Aspecto losa superior en último vano.



Fig. 14. Señalización



Fig. 15. Señalización



Fig. 16. Señalización



Fig. 17. Accesos en los extremos del puente

