




## IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

- Queda a nível diferente do operário encarregado do seu manuseamento.
- Capotamento ou queda do guincho.
- Queda da carga.
- Electrocussão.
- Entalamentos com as partes móveis.

Não se deverá sobrecarregar a máquina para além da carga máxima admitida indicada no próprio guincho.



 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER  
**Comunidad de Madrid**

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid  
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808  
[www.madrid.org](http://www.madrid.org)



## INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS E PREVENÇÃO

### GUINCHO




  
La Suma de Todos

 **Comunidad de Madrid**



A montagem deverá ser feita de forma segura com a devida fixação.



O mecanismo de elevação deverá obrigatoriamente dispor dos seguintes elementos:

- Dispositivo limitador do retorno da carga em marcha ascendente.
- Gancho com trinco de segurança.
- Resguardo protector das partes móveis internas.

É obrigatório o uso do cinto de segurança, preso a um ponto seguro e independente do próprio mecanismo.

