



RISCURI POSIBILE

- Surparea terenului.
- Eventuala prezență a unor conducte și instalații.
- Căderi de materiale.
- Căderi pe verticală.
- Căderi pe orizontală.
- Electrocutare.
- Zgomot.
- Lovituri.

Nu se poate staționa la baza taluzului și, în general, în raza de influență a unor posibile alunecări de pământ, dacă nu sunt instalate toate măsurile corespunzătoare de stăvilire și protecție.



INFORMAȚII ASUPRA RISCURILOR DE MUNCĂ ȘI PREVENIREA LOR

EXCAVAȚII



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



Comunidad de Madrid



În caz că adâncimea șanțului sau groapei respective este egală sau depășește 2 metri, marginile superioare vor fi prevăzute cu balustrada reglementară.



Fiecare echipă de lucru va fi dotată cu cel puțin o scară mobilă, a cărei înălțime va trebui să depășească cu un metru marginea șanțului.



În caz că adâncimea șanțului este egală sau mai mare de 1,5 m se recomandă armarea acestuia. În caz că nu se armează se vor respecta cu strictețe unghiurile taluzului specificate în proiect și aplicate în timpul executării construcției.

