



Kable elektryczne powinny być zebrane i zabezpieczone przed spadaniem. Zaleca się ich zakopanie lub podwieszenie.

Deski drewniane o ostrych zakończeniach należy przechowywać poza przejściami. Należy też usunąć lub zabezpieczyć ostre zakończenia.



IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

- Spadanie przedmiotów i materiałów.
- Przygniecenia spadającymi materiałami.
- Skaleczenia.
- Uderzenia o przedmioty nieruchome.
- Zaprószenie oczu.
- Wdychanie kurzu.
- Upadki na tym samym poziomie.
- Upadki z wysokości
- Nadmierny wysiłek.
- Pożary.



Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, nº 7. 28008 Madrid
Teléfono: 900 713 123 Fax: 914 205 808
www.madrid.org



INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ W PRACY I ZAPOBIEGANIA WYPADKOM

ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU



Comunidad de Madrid



Wystające z podłoża pręty należy osłonić lub zagiąć.



Zapasy materiałów należy składować w sposób stabilny, tak aby nie mogły się przewrócić. Materiały lekkie, takie jak na przykład kartony czy palety, należy zabezpieczyć przed wiatrem.



Odpady (takie jak kawałki drewna, ceramiki, itp.) należy systematycznie zbierać i wyrzucać do przeznaczonych do tego celu kontenerów.

