



SEÑALIZACION



Dirección General de Infraestructuras y Servicios  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN  
REHABILITACION MURO LINDERO  
CLIMATIZACION Y VENTILACION  
ESCUELA SUPERIOR DE CANTO

SITUACION  
CALLE SAN BERNARDO 44. MADRID

PLANO

PLANTA BAJA  
REPLANTEO

PROPIEDAD  
D.G. Infraestructuras y Servicios de la  
Consejería de Educación, Juventud y Deporte  
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO  
DEDALUS S.A.P  
PABLO PEREZ-URRUTI DE SALA col 8958 COAM

04  
ESCALA  
DINA1 1/100  
FECHA febrero 2016  
REVISADO febrero 2016

