

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:

DILIGENCIA DE CORRECCIÓN DE ERRORES DEL PROYECTO “REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA M-521, EN EL P.K. 4+800 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUIJORNA”

Detectado error material en el proyecto **“REPARACIÓN DEL FIRME EN LA CARRETERA M-521, EN EL P.K. 4+800 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUIJORNA”**, en el documento PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES se procede a su corrección del siguiente modo:

Se tendrán por no puestos los párrafos y apartados del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES que se relacionan:

- El apartado 1.3.1 - Normas Administrativas de tipo general.
- La expresión “Serán por cuenta del Contratista los gastos de Inspección y vigilancia de las Obras” del apartado 1.6.1 - Inspección de las obras.
- El apartado 1.6.3 - Programa de Trabajo.
- El apartado 1.8.1 - Daños y perjuicios.
- El apartado 1.8.2 – Permisos y licencias, salvo su segundo párrafo que se integrará en el apartado 1.8.3 – Varios.
- El apartado 1.8.4 - Subcontratistas o destajistas.
- El apartado 1.9.4.- Gastos de carácter general a cargo del contratista
- El apartado 1.9.5.- Precios contradictorios
- El apartado 1.9.6.- Recepción

EL JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

