

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

DOCUMENTO Nº 2

PLANOS


MARIA
BELÉN
VACAS VEGA

-


Firmado
digitalmente por
MARIA BELÉN VACAS
VEGA - [REDACTED]
Fecha: 2020.06.16
17:21:39 +02'00'

PLANOS GENERALES


PLANO 1. MAPA DE SITUACIÓN



PLANO 2. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS DE CADA CONVENIO




PLANO 3. ZONA DE ACTUACIÓN



PLANOS DE LOCALIZACIÓN Y UBICACION DE CADA CONVENIO

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN QUEMADA - CONVENIO 1



ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN QUEMADA - CONVENIO 1


LEYENDA

Perímetro de la parcela

Zona de trabajo




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 2



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 2



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 3




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 3



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 3



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 4



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 4

LEYENDA

Perímetro del incendio


Perímetro de las parcelas

Zona de trabajo


28037A00900040




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 5



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 5




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 6



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 6




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 7




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 7




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 7




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 8




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 8




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 8




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 8




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 10




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 10




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 12



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 12




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 13




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 13




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 14



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 14




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 15




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 15




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 15




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 15




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 16



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 16




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 17



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 17



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 18




RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 18



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 18



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 19



RESTAURACIÓN DAÑOS INCENDIO CONVENIO 19

