

ANEJO Nº 5. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Área: Explotación de Presas y Pozos
Fecha: Marzo 2016



Desprendimiento Ladera Acceso Coronación Presa Pozo de los Ramos.



Desprendimiento Ladera Acceso Coronación Presa Pozo de los Ramos.



Ladera Camino Bajada Al Cuenco Margen Derecha Zona Alta. Presa de El Vado (Sentido Bajada)



Ladera Camino Bajada Al Cuenco Margen Derecha Zona Alta. Presa de El Vado (Sentido Subida)



Ladera Camino Bajada Al Cuenco Margen Derecha Zona Alta. Desprendimientos Presa de El Vado



Ladera Camino Bajada Al Cuenco Margen Derecha Zona Alta. Presa de El Vado