



ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES	
APD 1	RETIRADA DE CARPINTERÍAS INTERIORES (PUERTAS DE PASO Y MAMPARAS DE MADERA Y VIDRIO) PARA SU ELIMINACIÓN EN NUEVO RECORRIDO DE EVACUACIÓN
APD 2	RETIRADA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN Y DEMOLICIÓN DE PETO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y ALFÉIZAR DE 0,15 m DE ALTURA EN PASILLO PRINCIPAL *INCLUYENDO REJA EXTERIOR EN PLANTA PRIMERA
APD 3	RETIRADA DE CARPINTERÍAS EXTERIORES (VENTANAS CORREDERAS DE CUARTOS DE ALMACÉN), DEMOLICIÓN DE PETO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y ALFÉIZAR (1,70 m DE ALTURA) BAJO VENTANAS, PARA SU POSTERIOR SUSTITUCIÓN POR PUERTAS, DEJANDO CERRADO EL HUECO DE FACHADA (0,40 m DE ALTURA) SOBRE NUEVAS PUERTAS DE SALIDA A RAMPA EN P 1º Y PASARELA EN P 2º
APD 4	DEMOLICIÓN DE TABIQUE INTERIOR PARA LIBERAR PASO EN RECORRIDO DE EVACUACIÓN
APD 5	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR, SE DESCUBRIRÁN ARQUETAS Y CANALIZACIONES DE SANEAMIENTO PARA REUBICARLAS DE ACUERDO A LA CIMENTACIÓN DE LA NUEVA ESCALERA Y ASCENSOR DE EMERGENCIA. EXPLANACIÓN DEL TERRENO JUNTO AL MURO DE PISTAS DEPORTIVAS.
APD 6	APERTURA DE HUECO PARA DESEMBARCO DE NUEVA RAMPA DE ACCESO A PISTAS, RETIRADA DE 1,50 m DE BARANDILLA. INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE CORONACIÓN DEL MURO DE HORMIGÓN A ENRASAR CON SUPERFICIE DE SUELO TERMINADO (5-10 cm)



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Construcción de ascensor y escaleras de emergencia,
y mejora de accesibilidad y evacuación en los
edificios 2 y 3 del CEIP Los Ángeles de Torreldones

SITUACIÓN

Plaza de José María Unceta, 3. 28250 Torreldones. Madrid

PLANO

ARQUITECTURA

ESTADO ACTUAL

PLANTAS SEGUNDA Y CUBIERTAS

A. PREVIAS Y DEMOLICIONES

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO

Marta Sánchez Valencia

ESCALA

DINA1 1/100

FECHA

jun 2017

REVISADO

5A05