




PLANTA DE ACCESO



PLANTA -1





PLANTA DE CUBIERTAS



PLANTAS 1ª, 2ª, 3ª Y 4ª

| CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES | | |
|--|--------------|----------------|
| IES BARRIO DE SIMANCAS | | |
| ACCESIBILIDAD, NUEVO ASCENSOR Y ASEOS ACCESIBLES | | |
| USO | S. ÚTIL (m2) | S. CONST. (m2) |
| Aseo Accesible P. Acceso | 5,55 | |
| Distribuidor P. Acceso | 4,27 | |
| Porche | 5,59 | |
| Distribuidor P. 1ª | 3,71 | |
| Aseo Accesible P. 1ª | 5,65 | |
| Distribuidor P. 2ª | 3,71 | |
| Aseo Accesible P. 2ª | 5,65 | |
| Distribuidor P. 3ª | 3,71 | |
| Aseo Accesible P. 3ª | 5,65 | |
| Distribuidor P. 4ª | 3,71 | |
| Aseo Accesible P. 4ª | 5,65 | |
| S. ÚTIL | 52,85 | |
| PLANTA DE ACCESO | | 7,52 |
| PLANTA 1ª | | 13,74 |
| PLANTA 2ª | | 13,74 |
| PLANTA 3ª | | 13,74 |
| PLANTA 4ª | | 13,74 |
| PORCHES | | 2,79 |
| S. CONSTRUIDA | | 65,27 |
| RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS | | |
| S. CONSTRUIDA NUEVO ASCENSOR Y ASEOS ACCESIBLES | | 65,27 |
| S. PORCHES TOTAL | | 2,79 |
| S. CONTRUIDA TOTAL | | 68,06 |

| ACCESIBILIDAD | |
|---|----------------------|
|  | ITINERARIO ACCESIBLE |
|  | ASEO ACCESIBLE |