


- ACTUACIONES PREVIAS. ACCESIBILIDAD
- 1 LEVANTADO DE BORDILLO
 - 2 DEMOLICIÓN DE ACERA Y SOLERA
 - 3 LEVANTADO DE CERRAJERÍA CON RECUPERACIÓN Y MALLA SIN RECUPERACIÓN
 - 4 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA EN CERRAMIENTO DE PARCELA
 - 5 DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA
 - 6 DEMOLICIÓN DE PETO EN HUECOS DE FACHADA Y BARANDILLAS
 - 7 LEVANTADO DE PUERTAS DE MADERA
 - 8 DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO
 - 9 DEMOLICIÓN DE ALICATADOS
 - 10 DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA
 - 11 LEVANTADO DE APARATOS SANITARIOS
 - 12 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, MECANISMOS Y AP. DE ILUMINACIÓN
 - 13 DEMOLICIÓN DE SOLADO Y LIMPIEZA DE FORJADOS
 - 14 TALADRO EN MURO DE HORMIGÓN

 Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE ITE Y
MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO
IES BARRIO DE SIMANCAS, MADRID**

SITUACION
CALLE ZARATÁN Nº 6, 28037, MADRID

PLANO
**ACCESIBILIDAD
ESTADO ACTUAL
ACTUACIONES PREVIAS**

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ARQUITECTO
David Benito Martín
Carlos Martín Calderón
ESCALA
DINA2 1/50
FECHA septiembre 2018
REVISADO -

06A01